

สรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบระบบเสียงตามสายภายในวิทยาลัยฯ

๑. ตรวจสอบลำโพงที่มีการชำรุด
 - บริเวณหน้าอาคาร ๕ ๒ ดอก
 - บริเวณหน้าแผนกช่างก่อสร้าง ๑ ดอก
 - บริเวณหน้าแผนกช่างเชื่อม ๑ ดอก
 - บริเวณหน้าอาคาร ๑ ๑ ดอก
 - บริเวณหน้าอาคาร ๗ ๑ ดอก
 - หอประชุมช่างแผนกไฟฟ้ากำลัง ๑ ดอกทั้งหมดสามารถใช้งานได้ตามปกติ
๒. ติดตั้งลำโพงเพิ่มเติม
 - บริเวณโรงจอดรถหน้าวิทยาลัยฯ ๑ ดอก
 - บริเวณข้างโรงอาหาร ๑ ดอก
๓. ตรวจสอบลำโพงที่มีการชำรุด (ขาด) เนื่องจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสร้างอาคารใหม่ (มีการตัดสายลำโพงจึงไม่สามารถใช้งานได้)
 - บริเวณหลังแผนกอิเล็กทรอนิกส์
 - บริเวณอาคาร ๕
 - บริเวณหน้าอาคาร ๒
๔. ปรับทิศทางของลำโพงให้เหมาะสม เพื่อให้เสียงกระจายได้ทั่วถึง
 - หน้าแผนกช่างก่อสร้าง
 - ป้อมยามหน้าวิทยาลัยฯ
 - หลังอาคาร ๑
 - หน้าอาคาร ๗
 - หน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง
 - หน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

รูปการปฏิบัติงาน



รูปการปฏิบัติงาน (ต่อ)

